

AITEC

CIO
352.072.86
159et

Acción Internacional Técnica
División de Acción International

ESTUDIO DE SERVICIOS BASICOS

18 CANTONES

PERFILES COMUNALES

NARANJO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

SECCION DE INVESTIGACION

I.F.A.M.
INSTITUTO DE FOMENTO
Y ASESORIA MUNICIPAL

A.I.T.E.C.
ACCION INTERNACIONAL TECNICA-
DIVISION DE ACCION INTERNACIONAL

ESTUDIO DE SERVICIOS BASICOS

Parte II: Perfiles comunales

NARANJO

San José
Costa Rica

División de Planificación
Sección de Investigación

ENERO
1976

CIO
352.072.86
I 59 et

SEDE DE OCCIDENTE	
"BIBLIOTECA"	
— INGRESO DE LIBROS —	
No. Registro	106349
Procedencia:	Olereguia
Precio	₡ 400 —
Fecha Ingreso:	12 FEB 1993



INDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION	1 - 5
II. RESUMEN	6 -10
Resumen de datos cantonales	6
Resumen de datos distritales	7
Resumen de datos comunales	8 - 9
Percepción de problemas de la comunidad	10
III. PERFILES COMUNALES	11-48
Distrito Naranjo	11-22
Naranjo	11-13
Dulce Nombre-Villano	13-14
Palmitos (Concepción Oeste)	15-16
Concepción Este	17-18
San Rafael (La Común)	19-20
San Roque	21-22
Distrito San Miguel	23-26
San Miguel	23-24
Vaca Muerta (San Francisco)	25-26
Distrito San José	27-32
San Juanillo	27-28
Barranca	29-30
Finca Cañuela	30-32
Distrito Cirri Sur	33-36
Cirri Sur	33-34
Cirri Norte-Llano Bonito	35-36
Distrito San Jerónimo	37-40
San Jerónimo	37-38
Robles	38-40
Distrito San Juan	41-46
San Juan	41-42
Bajo Corrales (Candelaria)	42-44
Cueva-San Antonio	44-46
Distrito Rosario	47-48
Rosario	47-48

. . .

INTRODUCCION:

Basados en un acuerdo de la Dirección Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, la División de Planificación de ese Instituto, con la colaboración de AITEC, una División de Acción International, llevaron a cabo un estudio de 861 comunidades, ubicadas en 56 cantones del país.¹

Por medio de entrevistas realizadas en cada una de esas comunidades se recolectaron los datos necesarios para el análisis de las necesidades de servicios básicos, la dotación de servicios de salud, el estado de la vivienda, las necesidades sobre construcción escolar, las organizaciones en la comunidad y sus líderes comunales, la situación de crédito, empleo y la economía, así como algunos aspectos del gobierno municipal y nacional. Esta información fue complementada por los datos que proporcionó la Dirección General de Estadística y Censos, a la cual agradecemos su valiosa y oportuna colaboración.

1 En la primera etapa se estudiaron 29 cantones, más dos distritos de Puntarenas Central.

Pacífico Norte: Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, Nandayure, La Cruz, Hojancha, Puntarenas (Paquera y Lepanto).

Pacífico Sur: Osa, Buenos Aires, Pérez Zeledón, Golfito, Coto Brus Corredores, Parrita y Aguirre.

Vertiente Atlántica: Talamánca, Guácimo, Pococí, Limón, Siquirres, Matina y Sarapiquí.

Otros: San Carlos, Puriscal y Turrialba.

En la segunda etapa se estudiaron 9 cantones: Upala, Los Chiles, Guatuso, Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, Turrubares, Orotina, San Mateo.

En la tercera etapa se estudiaron 18 cantones: Tarrazú, Acosta, Dota, León Cortés, Mora, Palmares, Poás, Valverde Vega, Naranjo, San Ramón, Grecia, Atenas, Alfaro Ruiz, Paraíso, Jiménez, Alvarado, Oreamuno, Guarco.

EL ESTUDIO DE SERVICIOS BASICOS

El primero de estos informes trata de las necesidades de servicios básicos. Se analizan la dotación, la calidad y el grado de interés comunal en servicios de cañería, electricidad, calles públicas, cordón y caño, letrinización, alcantarillado y recolección de basura. Las 861 comunidades estudiadas fueron divididas en tres categorías para cada uno de los siete servicios:

1. Las que tienen prioridad uno en cuanto a mejora o construcción de este tipo de servicios.
2. Las que tienen una segunda prioridad.
3. Las comunidades donde se puede considerar que el servicio es adecuado, cuando se compara con las necesidades más urgentes de las otras.

El estudio se dividió en dos partes: Primero, un análisis general de los datos a nivel cantonal y distrital, un bosquejo de las necesidades de servicios para cada comunidad estudiada y un resumen de la percepción de los problemas comunales.

Segunda, una presentación detallada de todos los datos para cada comunidad estudiada.

Se espera que este estudio sirva al municipio para la planificación y programación de sus labores en años venideros.

Los Datos:

El informe contiene una serie de análisis, que se presentan en dos partes:

1 Parte: Resumen de datos.

A: Datos cantonales.

En este resumen se consigna el porcentaje de casas ocupadas que cuentan con servicio de cañería, electricidad y algún tipo de servicio sanitario, así como el porcentaje promedio para esos tres tipos de servicio.

A la par de cada porcentaje se consigna la categoría respectiva, según que el cantón se encuentre con un índice para este servicio, MAS BAJO, BAJO, MEDIANO o MAS ALTO, en comparación con los demás cantones del país.

B. Datos distritales

En este resumen se consignan los datos para cada distrito del cantón estudiado según el siguiente detalle:

1) La población total, 2) el número de casas, 3) el porcentaje promedio para los tres servicios (cañería, electricidad, servicio sanitario), 4) el porcentaje de casas con cañería, 5) el porcentaje de casas con electricidad y 6) el porcentaje de casas con servicio sanitario.

C. Datos comunales.

En este resumen se consignan los siguientes datos para cada comunidad estudiada: 1) la categoría del tamaño,³

³ Categoría 1, Población Céntrica 0-99 Habitantes; Categoría 2, 100-199 habitantes; Categoría 3, 200-299 habitantes; Categoría 4, 300-499 habitantes; Categoría 5, 500-749 habitantes; Categoría 6, 750-999 habitantes; Categoría 7, 1000-1999 habitantes; Categoría 8, 2000-9999 habitantes; Categoría 9, 10.000 y más habitantes. Categoría X, no hay datos censales disponibles.

con base en la población concentrada⁴, 2) la población concentrada, 3) la población total incluyendo casas dispersas, 4) la prioridad de necesidades en cada servicio para cada una de las comunidades estudiadas (Ver detalle al pie de página #1).

D. Percepción comunal de problemas

En este resumen se señala: 1) percepción de problemas importantes en la comunidad relativos a las respuestas de la pregunta: "Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad" y 2) la percepción de los problemas más importantes en la comunidad, relativos a las respuestas de la pregunta: "Si usted fuera Municipio, cuáles serían los dos proyectos más importantes que impulsaría en esta comunidad o zona?".

4 Un problema que se presenta en el uso de los datos censales a nivel de la comunidad, caserío o barrio, es que presentan algunas casas que, consideradas como parte de la comunidad, se encuentran muy dispersas, o muy alejadas del centro. Por ello se ha dividido la población de la comunidad en una parte céntrica y una parte dispersa, basados en un estudio cuidadoso de los mapas de la Dirección General de Estadística y Censos, los cuales tienen todas las casas marcadas. Cuando asignamos puntos para establecer prioridades sólo consideramos el porcentaje de las casas en el centro que tienen estos servicios. Para hacer este cálculo, se consideró que en la mayoría de los casos, los servicios se brindan en la parte céntrica de la comunidad y que las casas dispersas no los tienen. Por eso, si el censo indica un determinado número de viviendas con servicios se consideró que éstas están ubicadas en el centro. Con este ajuste se calculó el porcentaje de casas con estos servicios.

II PARTE: Datos detallados por comunidad:

En esta parte del informe se incluyen los análisis de todos los da
tos recolectados en las entrevistas y los datos censales relacionados a
esos servicios para cada comunidad estudiada.

En el caso de los datos recolectados en las entrevistas, cabe ad -
vertir, que, se transcribieron de acuerdo a lo que dijeron los entrevis
tados en cada comunidad por lo que es posible que haya errores, no sólo
en la percepción, sino en la transcripción de ellos. Asimismo se seña-
la que los datos fueron recolectados para la primera etapa entre mayo y
agosto de 1974, para la segunda etapa entre junio y agosto de 1975 y pa
ra la tercera etapa entre agosto y octubre de 1975, y pudiera ser que
existan cambios sustanciales en la dotación de servicios en ese momento
a hoy día. Por estos motivos, agradeceríamos su colaboración en hacer
notar los errores o cambios para que podamos corregir, hasta donde nos
sea posible esas fallas.

CANTON: NARANJO

Población Total 19.721

RESUMEN DE DATOS CANTONALES

	Porcentaje Casas ocu- padas con servicio	Ubicación* Escala de asignacio- nes	PROMEDIO DE TRES SERVICIOS	
			Promedio % casas ocu- padas con servicio	Ubicación * escala de asig- naciones.
Cañería	94.1	2 Mediano		
Electricidad	57.7	2 Mediano		
Servicio Sani- tario (letrina Tanque Séptico Alcantarillado	94.1	2 Mediano	82.0	2 MEDIANO

Clave: * Ubicación escala de asignaciones

4 Está entre los cantones con un porcentaje MAS BAJO de casas con este servicio (o los tres servicios)

3 Está entre los cantones con un porcentaje BAJO de casas con este servicio (o los tres servicios)

2 Está entre los cantones con un porcentaje MEDIANO de casas con este servicio (o los tres servicios)

1 Está entre los cantones con un porcentaje MAS ALTO de casas con este servicio (o los tres servicios)

RESUMEN DE DATOS DISTRITALES

NOMBRE	Población Total	Número casas	Promedio % 3 servicios	% cañería	% Electricidad	% Servicio Sanitario
Naranjo	9.905	1.742	89.83	95.4	78.5	95.6
San Miguel	1.357	231	75.90	95.7	39.4	92.6
San José	1.763	310	70.10	92.9	27.1	90.3
Cirri Sur	1.603	279	63.06	84.2	18.6	86.4
San Jerónimo	1.039	177	78.33	97.2	42.9	94.9
San Juan	2.559	430	83.10	94.2	60.2	94.9
Rosario	1.495	225	67.83	94.2	12.9	96.4

RESUMEN DE DATOS COMUNALES

NOMBRE	Categoría Tamaño	NECESIDAD PRIORITARIA									
		Cordón y Caño	Calles Públicas	Electricidad	Cañería	Población Total	Población Concentrada	Recolección Basura	Alcantarillado	Servicio Sanitario	
Distrito Naranjo											
Naranjo	8	4602	4696	2	0	2	0	0	0	0	0
Dulce Nombre (Villano)	4	356	556	2	0	0	x	0	x	x	x
Palmitos (Concepción Oeste)	4	306	1275	0	0	2	x	0	x	x	x
Concepción Este	2	160	457	2	0	0	x	0	x	x	x
San Rafael (La Común)	2	125	522	0	2	2	x	0	x	x	x
San Roque	1	83	308	2	0	2	x	0	x	x	x
Distrito San Miguel											
San Miguel	3	267	606	2	0	2	x	0	x	x	x
Vaca Muerta (San Fco.)	2	189	410	0	1	2	x	0	x	x	x
Distrito San José											
San Juanillo	4	369	821	2	0	2	x	0	x	x	x
Barranca	2	185	515	2	0	2	x	0	x	x	x
Finca Cañuela	2	118	295	2	1	1	x	2	x	x	x
Distrito Cirri Sur											
Cirri Sur	3	212	757	2	0	2	x	0	x	x	x

RESUMEN DE DATOS COMUNALES

NOMBRE	Categoría	Tamaño	NECESIDAD PRIORITARIA							
			Población Total	Población Concentrada	Cañería	Electricidad	Cordón y Caño	Servicio Sanitario	Alcantarillado	Recolección Basura
Cirri Norte (Llano Bonito)	1	72	426		0	0	2	x	0	x
Distrito San Jerónimo										
San Jerónimo	4	328	328		2	0	2	x	0	x
Robles	1	69	365		2	1	2	x	0	x
Distrito San Juan										
San Juan	3	243	1158		0	0	2	x	0	x
Bajo Corrales (Candelaria)	1	0	677		0	0	2	x	0	x
Cueva (San Antonio)	1	0	662		0	0	0	x	0	x
Distrito Rosario										
Rosario	3	259	701		0	1	1	x	0	x

Clave: 1= Primera prioridad
2= Segunda prioridad

0=Servicio adecuado cuando es comparado con otras comunidades de este tamaño.
x=En general comunidades de este tamaño no tienen esta necesidad.

TOTAL DE COMUNIDADES 19PEQUEÑAS 7
(0.500)MEDIANAS 11
(501-2.000)GRANDES 1
(Más de 2.000)

PERCEPCION COMUNAL DE PROBLEMAS IMPORTANTES EN LA COMUNIDAD (ORDENADOS POR SU IMPORTANCIA)				PERCEPCION DE LOS DOS PROBLEMAS MAS IMPORTANTES EN LA COMUNIDAD (ORDENADOS POR SU IMPORTANCIA)	
PROBLEMA	NUMERO DE COMUNIDADES	PROBLEMA	NUMERO DE COMUNIDADES	PROBLEMA	NUMERO DE COMUNIDADES
Cañería	10	Edificios religiosos	2	Cañería	12
Caminos	9	Guardia Rural	2	Caminos	8
Recreación	7	Alumbrado Público	1	Recreación	4
Servicios de Salud	7	Biblioteca Comunal	1	Electricidad	3
Electricidad	6	Hace falta charlas sobre aspectos sociales	1	Calles Públicas	2
Nutrición	6	Educación	1	Vivienda	2
Salón Comunal	6	Fuentes de trabajo	1	Alcoholismo	1
Servicio de Buses	4	Puente	1	Asesoría Téc. MAG	1
Teléfono público	4			Organizar Comité de Des. Comunal	1
Vivienda	3			Nutrición	1
Calles públicas	2			Salón Comunal	1
Comedor escolar	2			Servicios de Salud	1
Organizar Comité de Desarrollo Comunal	2			Teléfono público	1

DISTRITO NARANJO

NARANJO.

Perfil Comunal:

Según el Censo de 1973, en Naranjo viven 4.696 personas en 866 viviendas. De ellas, aproximadamente 4.602 viven en 853 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 94 viven en 13 casas dispersas.

La comunidad consiste de un núcleo central fuerte con una concentración de casas y negocios en varios cuadros.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 29 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 2.000 y 9.999 habitantes, Naranjo tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: Cañería: segunda prioridad. Electricidad, servicio adecuado. Calles públicas, segunda prioridad. Servicios sanitarios, servicio adecuado. Cordón y caño: servicio adecuado. Alcantarillado: servicio adecuado y recolección de basura: servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el Censo de 1973, 855 casas, o sea un 99% de la totalidad tienen servicio de cañería pública y 3 casas, tienen servicio de cañería privada, mientras que 8 casas, o sea un 1% de la totalidad, no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de cañería se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y no se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante el último año, pero dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación en muchas ocasiones.

Las fuentes de agua utilizadas son Ojos de agua y tienen caudal suficiente durante todo el año.

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible, utilizando como fuentes varias nacientes en los alrededores de la comunidad.

Según los informantes, no existe plan alguno para el mejoramiento del sistema de cañería, pero consideran la reparación de dicho sistema como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad.

El sistema de electricidad:

Según el Censo de 1973, 772 casas, o sea un 89% de la totalidad, tienen servicio de electricidad pública y 3 casas, tienen servicio de electricidad privada, mientras que 91 casas, o sea un 11% de la totalidad no disfrutan de este servicio.

* Se estudiaron 18 comunidades en la I Etapa, 2 en la II Etapa y 9 en la III Etapa.

Según los entrevistados, todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pública es del ICE. Asimismo, Naranjo tiene servicio de alumbrado público en toda la comunidad.

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléctrica, y durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de mantenimiento.

Ellos no mencionaron la electricidad como un problema de la comunidad.

Las Calles Públicas:

Las calles públicas en el centro de Naranjo en su mayoría son de asfalto y su estado de mantenimiento lo consideran regular.

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran regular.

Según el criterio de los informantes, no existe plan alguno para la reparación de las calles, pero consideran la reparación de las calles públicas como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad.

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas:

Según el Censo de 1973, en Naranjo existen los siguientes tipos de servicios sanitarios:

383 letrinas en un 44% de las casas,

462 tanques sépticos en un 53% de las casas, y 2 servicios de otro tipo, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Por otra parte existen 19 casas, o sea un 2% de la totalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario. No obstante, según los entrevistados, si existe el servicio de alcantarillado en toda la comunidad, y consideran que el mantenimiento de este sistema es adecuado. Ellos no mencionaron el alcantarillado como un problema de la comunidad.

El sistema de Cordón y Caño:

En Naranjo existe un sistema de cordón y caño en toda la comunidad. Los informantes manifestaron que el mantenimiento de dicho sistema es adecuado.

Ellos no mencionaron este sistema como un problema de la comunidad.

Recolección de basura:

En Naranjo existe el servicio de recolección de basura y según los informantes no hay un plan para mejorarlo.

Además no mencionaron la recolección de basura como un problema de la comunidad.

Percepción de problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta: Cuáles son los problemas más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Mejorar el servicio de agua.
- 2) Necesidad de nuevas viviendas.
- 3) Necesidad de reparar algunos caminos en el centro.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Reparar el sistema de cañería. 2) Reparar las calles públicas.

DULCE NOMBRE-VILLANO.

Perfil Comunal:

Según el Censo de 1973, en Dulce Nombre-Villano viven 556 personas en 97 viviendas. De ellas, aproximadamente 356 viven en 62 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 200 viven en 35 casas dispersas.

Es una comunidad lineal, a lo largo de la carretera.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 137 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 300 y 499 habitantes, Dulce Nombre-Villano tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: Cañería: segunda prioridad. Electricidad: servicio adecuado. Calles Públicas: servicio adecuado y servicios sanitarios: servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el Censo de 1973, 96 casas, o sea un 99% de la totalidad tienen servicio de cañería pública y sólo 1 casa no disfruta de este servicio. Suponiendo que las casas que tienen servicio de cañería se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro, cuentan con este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante todo el último año y además dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación en pocas ocasiones.

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua y tienen caudal suficiente durante todo el año.

Según los informantes, no existe plan alguno para el mejoramiento del sistema de cañería, pero consideran el mejoramiento de dicho sistema como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de financiamiento en parte.

El sistema de electricidad:

Según el Censo de 1973, 55 casas, o sea un 57% de la totalidad, tienen servicio de electricidad pública y 1 casa tiene servicio de electricidad privada, mientras que 41 casas, o sea un 42% de la totalidad, no disfrutan de este servicio.

* Se estudiaron 97 comunidades en la I Etapa, 6 en la II Etapa, y 34 en la III Etapa.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de electricidad se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 90% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pública es del ICE, sin embargo, Dulce Nombre-Villano, no tiene servicio de alumbrado público.

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléctrica, y durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de mantenimiento.

Según los informantes, existe un plan para llevar electricidad a las comunidades de Dulce Nombre y Pilas, patrocinado por el ICE y ya empeza - ron a trabajar en este proyecto.

Ellos no mencionaron la electricidad como un problema de la comunidad.

Las Calles Públicas:

Las calles públicas en el centro de Dulce Nombre-Villano en su mayoría son de asfalto y su estado de mantenimiento lo consideran bueno.

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran bueno.

Ellos no mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, Tanques Sépticos y Letrinas:

Según el Censo de 1973, en Dulce Nombre-Villano existen los siguientes tipos de servicios sanitarios:

82 letrinas en un 85% de las casas, y

13 tanques sépticos en un 13% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado. Sólo existen 2 casas sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de los problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta: Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Conseguir la visita del Inspector de Higiene
- 2) Formar una asociación de Desarrollo Comunal con asesoramiento de DINADECO.
- 3) Construir una nueva plaza de deportes.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Construir una nueva plaza de deportes. 2) Terminar el mejoramiento de la cañería.

Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de mano de obra; para el segundo proyecto manifestaron que la comunidad daría apoyo en forma de financiamiento en parte.

PALMITOS (CONCEPCION OESTE)

Perfil Comunal:

Según el Censo de 1973, en Palmitos viven 1.275 personas en 218 viviendas. De ellas, aproximadamente 306 viven en 52 casas en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 969 viven en 166 casas dispersas.

La comunidad consiste de un pequeño núcleo de casas y negocios con los alrededores dispersos.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 137 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 300 y 499 habitantes, Palmitos tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: Cañería: servicio adecuado. Electricidad: servicio adecuado. Calles Públicas: segunda prioridad y servicios sanitarios: servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el Censo de 1973, 169 casas, o sea un 77% de la totalidad tienen servicio de cañería pública y 19 casas, o sea un 9% de la totalidad, tienen servicio de cañería privada, mientras que 30 casas, o sea un 14% de la totalidad no disfrutan de este servicio.

Según los entrevistados, el servicio a casas ha aumentado mucho en los últimos dos años y dicen que todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y no se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante el último año, aunque dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación en muchas ocasiones.

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua y tienen caudal suficiente durante todo el año.

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible, utilizando como fuente una naciente a 1 1/2 Km. del Centro en Pajo Cantaranas.

Según los informantes, no existe plan alguno para el mejoramiento del sistema de cañería, y no mencionaron el agua como un problema de la comunidad.

El sistema de electricidad:

Según el Censo de 1973, 98 casas, o sea un 45% de la totalidad, tienen servicio de electricidad pública, y 2 casas tienen servicio de electricidad privada, mientras que 118 casas, o sea un 54% de la totalidad, no disfruta de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de electricidad se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Según los entrevistados todas las casas disfrutan de este servicio.

* Se estudiaron 97 comunidades en la I Etapa, 6 en la II Etapa y 34 en la III Etapa.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pública es del ICE. Asimismo Palmitos tiene alumbrado público, pero sólo en el centro de la comunidad.

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléc - trica, y durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de mantenimiento.

Ellos no mencionaron la electricidad como un problema de la comuni - dad.

Las Calles Pùblicas:

Las calles pùblicas en el centro de Palmitos en su mayoría son de las tre y su estado de mantenimiento lo consideran regular. Asimismo, las calles pùblicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de tierra y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes, existe un plan para asfaltar 3 Km. de la calle principal, patrocinado por la comunidad y el MOPT.

Ellos no mencionaron las calles pùblicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas:

Según el Censo de 1973, en Palmitos existen los siguientes tipos de servicios sanitarios:

162 letrinas en un 74% de las casas,

27 tanques sépticos en un 12% de las casas y

2 servicios de otro tipo, no existiendo el servicio de alcantari - llado.

Por otra parte, existen 27 casas, o sea un 12% de lattotalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario.

Recolección de Basura:

Respondiendo a la pregunta: Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencio - naron los siguientes:

- 1) Mal estado de algunas viviendas.
- 2) Asfaltado del camino a Naranjo.
- 3) Ampliar y acondicionar la plaza de deportes.
- 4) Necesidad de dar charlas o conferencias sobre asuntos como salud, desarrollo comunal y aspectos sociales.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Conseguir un programa de vivienda patrocinado por el IMAS. 2) Asfaltar el camino a Naranjo.

Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría apo - yo en forma de terreno y mano de obra; para el segundo proyecto manifesta - ron que la comunidad daría apoyo en forma de financiamiento.

CONCEPCION ESTE.

Perfil Comunal:

Según el Censo de 1973, en Concepción Este viven 457 personas en 82 viviendas. De ellas, aproximadamente 160 viven en 29 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 297 viven en 53 casas dispersas.

La comunidad consiste de un pequeño núcleo de casas y negocios con los alrededores dispersos.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 200 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 100 y 199 habitantes, Concepción Este tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: Cañería: segunda prioridad. Electricidad servicio adecuado. Calles públicas: servicio adecuado. Servicios sanitarios: servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el censo de 1973, 72 casas, o sea un 88% de la totalidad tienen servicio de cañería pública y 7 casas, o sea un 8% de la totalidad, tienen servicio de cañería privada, mientras que 3 casas, o sea un 4% de la totalidad no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de cañería se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante 4 meses en el último año, pero no hubo ocasión en que el servicio de cañería dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación.

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua, pero no tienen caudal suficiente durante todo el año.

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible, utilizando como fuente una naciente en la finca de José Campabadal en la entrada de Palmitos.

Según los informantes, existe un plan para aumentar el caudal del agua por medio de la anterior naciente, patrocinado por el Municipio y la Asociación de Desarrollo comunal, y ya empezaron a trabajar en este proyecto. Además consideran la reconstrucción de este sistema como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra y financiamiento en parte.

* Se estudiaron 86 comunidades en la I Etapa, 35 en la II Etapa y 79 en la III Etapa.

El sistema de electricidad:

Según el Censo de 1973, 69 casas, o sea un 84% de la totalidad, tienen servicio de electricidad pública, mientras que 13 casas, o sea un 16% no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de electricidad se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pública es del ICE. Sin embargo, Concepción Este no tiene servicio de alumbrado público.

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléctrica, y durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de mantenimiento.

Según los informantes, no existe plan alguno para la ampliación del sistema de electricidad pública y no mencionaron la electricidad como un problema de la comunidad.

Las Calles Públicas:

Las calles públicas en el centro de Concepción Este en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran regular. Asimismo las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de asfalto y su estado de mantenimiento lo consideran bueno.

Según el criterio de los informantes, no existe plan alguno para la reparación de las calles, y no mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, Tanques Sépticos y Letrinas:

Según el Censo de 1973, en Concepción Este existen los siguientes tipos de servicios sanitarios:

65 letrinas en un 79% de las casas, y
14 tanques sépticos en un 17% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Por otra parte, existen 3 casas, o sea un 4% de la totalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de los problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta: Cuáles son los problemas más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Mejorar la cañería.
- 2) Construir puente en el camino de salida a la carretera nacional
- 3) Construir una nueva plaza de deportes
- 4) Construir un Salón Comunal.
- 5) Necesidad de fuentes de trabajo permanentes.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son:

- 1) Reconstruir el sistema de cañería. 2) Construir el Salón Comunal. Para ambos proyectos manifestaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de mano de obra y financiamiento en parte.

SAN RAFAEL (IA COMUN)

Perfil Comunal:

Según el Censo de 1975, en San Rafael viven 522 personas en 84 viviendas. De ellas, aproximadamente 125 viven en 20 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 397 viven en 64 casas dispersas. Es una comunidad lineal, a lo largo de la carretera.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 200 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 100 y 199 habitantes, San Rafael tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: Cañería: Servicio adecuado. Electricidad: segunda prioridad. Calles Públicas: segunda prioridad y Servicios sanitarios: servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el censo de 1973, 24 casas, o sea un 29% de la totalidad, tienen servicio de cañería pública y 30 casas, o sea un 36% de la totalidad, tienen servicio de cañería privada, mientras que 30 casas, o sea un 36% de la totalidad no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de cañería se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Según los entrevistados, el servicio a casas ha aumentado un poco en los últimos dos años y dicen que todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio durante el último año por problemas de mantenimiento o reparación o por falta de agua.

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua y tienen caudal suficiente durante todo el año.

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible, utilizando como fuentes nacientes en Finca la Altura de Juan Mercedez Matamoros y tanque La Virgen.

Según los informantes, existe un plan para extender la cañería unos 2 Km. patrocinado por el Municipio. Ellos consideran este proyecto como uno de los dos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra y materiales.

El sistema de electricidad:

Según el Censo de 1973, 62 casas, o sea un 74% de la totalidad, tienen servicio de electricidad pública y 3 casas, o sea un 4% de la totalidad, tienen servicio de electricidad privada, mientras que 19 casas, o sea un 23% de la totalidad, no disfrutan de este servicio.

* Se estudiaron 86 comunidades en la I Etapa, 35 en la II Etapa y 79 en la III Etapa.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de electricidad, se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad es de Juan Mercedez Matamoros. Sin embargo, San Rafael no tiene servicio de alumbrado público. Segundo el criterio de los informantes, no hay suficiente corriente eléctrica, y en el último año, tuvieron que cortar o reducir el servicio por falta de combustible o agua en algunas ocasiones, aunque no por razones de mantenimiento.

Según los informantes, no existe plan alguno para la ampliación del sistema de electricidad pública, pero mencionaron la electricidad como un problema de la comunidad.

Las calles públicas:

Las calles públicas en el centro de San Rafael en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran regular.

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de tierra y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes, no existe plan alguno para la reparación de las calles y no mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, Tanques Sépticos y Letrinas:

Según el Censo de 1973, en San Rafael existen los siguientes tipos de servicios sanitarios:

66 letrinas en un 79% de las casas, y

5 tanques sépticos en un 6% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Por otra parte, existen 13 casas, o sea un 15% de la totalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de los problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta: Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esa zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Ampliación de la cañería.
- 2) Mantenimiento del camino de salida a la carretera nacional.
- 3) Necesidad de servicios de salud y dietética.
- 4) Necesidad de una autoridad.
- 5) Instalación de un teléfono público
- 6) Necesidad de un servicio de buses.
- 7) Instalación de un nuevo sistema de electricidad.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Ampliar el sistema de cañería. 2) Mejorar el camino de salida a la carretera nacional.

Para ambos proyectos expresaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de mano de obra y materiales.

SAN ROQUE.

Perfil Comunal:

Según el Censo de 1973, en San Roque viven 308 personas en 44 viviendas. De ellas, aproximadamente 83 viven en 12 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 225 viven en 32 casas dispersas.

Es una comunidad sin núcleo de negocios.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 220 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 0 y 99 habitantes, San Roque tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: Cañería: segunda prioridad. Electricidad, servicio adecuado. Calles públicas: segunda prioridad y servicios sanitarios: servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el Censo de 1973, 42 casas, o sea un 96% de la totalidad tienen servicio de cañería pública y 2 casas, o sea un 4% de la totalidad, tienen servicio de cañería privada. Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y no se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante el último año, pero dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación en muchas ocasiones.

La fuente de agua utilizada es un río pero no tiene caudal suficiente durante todo el año.

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible, utilizando como fuente una naciente en el Bajo de la Cueva.

Según los informantes, no existe plan alguno para el mejoramiento del sistema de cañería, pero consideran la reconstrucción del sistema de cañería como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra.

El sistema de electricidad:

Según el Censo de 1973, 29 casas, o sea un 66% de la totalidad, tiene servicio de electricidad pública, mientras que 15 casas, o sea un 34% de la totalidad, no disfruta de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de electricidad, se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Según los entrevistados, todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pública es del ICE. Asimismo, San Roque tiene servicio de alumbrado público pero sólo en el centro de la comunidad.

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléctrica, y durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de mantenimiento.

Ellos no mencionaron la electricidad como un problema de la comunidad.

* Se estudiaron 52 comunidades en la I Etapa, 59 en la II Etapa y 109 en la III Etapa.

Las Calles Pùblicas:

Las calles pùblicas en el centro de San Roque en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran regular.

Asimismo las calles pùblicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes, no existe plan alguno para la reparación de las calles y no mencionaron las calles pùblicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, Tanques Sépticos y Letrinas:

Según el Censo de 1973, en San Roque existen los siguientes tipos de servicios sanitarios:

37 letrinas en un 84% de las casas y

7 tanques sépticos en un 16% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Percepción de los problemas de la comunidad:

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Lastrar el camino a Candelaria. 2) Reconstruir el sistema de cañería.

Para ambos proyectos, expresaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de mano de obra.

DISTRITO SAN MIGUEL

SAN MIGUEL.

perfil Comunal:

Según el Censo de 1973, en San Miguel viven 606 personas en 110 viviendas. De ellas, aproximadamente 267 viven en 48 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 339 viven en 62 casas dispersas.

La comunidad consiste de un pequeño núcleo de casas y negocios con los alrededores dispersos.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 134 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 200 y 299 habitantes, San Miguel tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: Cañería: segunda prioridad. Electricidad: servicio adecuado. Calles Públicas: segunda Prioridad. Servicios sanitarios, servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el Censo de 1973, 101 casas, o sea un 92% de la totalidad tienen servicio de cañería pública, y 5 casas, o sea un 4% de la totalidad, tienen servicio de cañería privada, mientras que 4 casas, o sea un 4% de la totalidad, no disfruta de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de cañería se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio. Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante 6 meses en el último año, pero no hubo ocasión en que dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación.

Las fuentes de agua utilizadas son un río o quebrada y ojos de agua, pero no tienen caudal suficiente durante todo el año. Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible, utilizando como fuente una naciente en Los Bajos de las Palmas en la finca de Víctor Arguello.

Según los informantes, no existe plan alguno para la ampliación del sistema de cañería, pero consideran el mejoramiento o la construcción de una nueva cañería como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra y financiamiento en parte.

El sistema de Electricidad:

Según el Censo de 1973, 58 casas, o sea un 53% de la totalidad, tienen servicio de electricidad pública, mientras que 52 casas, o sea un 47% no disfrutan de este servicio.

* Se estudiaron 89 comunidades en la I Etapa, 13 en la II Etapa y 32 en la III Etapa

Suponiendo que las casas que tienen servicio de electricidad se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Según los entrevistados, casi todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pública es del ICE, sin embargo, San Miguel no tiene servicio de alumbrado público.

Según el criterio de los informantes, hay suficiente corriente eléctrica, y durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de mantenimiento.

Según los informantes, no existe plan alguno para la ampliación del sistema de electricidad pública, y no mencionaron la electricidad como un problema de la comunidad.

Las calles públicas:

Las calles públicas en el centro de San Miguel en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran regular.

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de tierra y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes, no existe plan alguno para la reparación de las calles y no mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, Tanques Sépticos y Letrinas:

Según el Censo de 1973, en San Miguel existen los siguientes tipos de servicios sanitarios:

85 letrinas en un 77% de las casas, y

17 tanques sépticos en un 16% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Por otra parte, existen 8 casas, o sea un 7% de la totalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta: Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Construir un Salón Comunal.
- 2) Lastrar bien el camino a Naranjo.
- 3) Conseguir visita de un médico.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Construir una plaza de deportes. 2) Mejorar la cañería actual o construir una nueva. Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de financiamiento en parte. Para el segundo proyecto manifestaron que la comunidad daría apoyo en forma de mano de obra y financiamiento en parte.

VACA MUERTA (SAN FRANCISCO)

perfil Comunal:

Según el Censo de 1973, en Vaca Muerta viven 410 personas en 68 viviendas. De ellas, aproximadamente 189 viven en 31 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 221 viven en 37 casas dispersas. Es una comunidad lineal, a lo largo de la carretera.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 200 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 100 y 199 habitantes, Vaca Muerta tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: Cañería: servicio adecuado. Electricidad: primera prioridad. Calles Públicas: segunda prioridad y servicios sanitarios: servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el Censo de 1973, 60 casas, o sea un 88% de la totalidad, tienen servicio de cañería pública, y 3 casas o sea un 4% de la totalidad, tienen servicio de cañería privada, mientras que 5 casas, o sea un 7% de la totalidad, no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de cañería se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio. Según los entrevistados, el servicio a casas ha aumentado un poco en los últimos dos años y dicen que todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante 7 meses en el último año, pero no hubo ocasión en que dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación.

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua, y tienen caudal suficiente durante todo el año.

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible, utilizando como fuente la quebrada Pilas que nace a 12 Km. de la comunidad.

Según los informantes, no existe plan alguno para el mejoramiento del sistema de cañería, y no mencionaron el agua como un problema de la comunidad.

El sistema de electricidad:

Según los entrevistados, en Vaca Muerta no hay servicio de electricidad pública, ni de alumbrado público. No obstante, según el Censo de 1973, 13 casas, o sea un 19% de la totalidad, tienen servicio de electricidad privada.

Según los informantes, no existe plan alguno para la construcción del sistema de electricidad pública, y no mencionaron la falta de electricidad como un problema de la comunidad.

* Se estudiaron 86 comunidades en la I Etapa, 35 en la II Etapa y 79 en la III Etapa.

Las calles públicas:

Las calles públicas en el centro de Vaca Muerta en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran regular.

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de tierra y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes, no existe plan alguno para la reparación de las calles y no mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, Tanques Sépticos y Letrinas:

Según el Censo de 1973, en Vaca Muerta existen los siguientes tipos de servicios sanitarios:

56 letrinas en un 82% de las casas, y

3 tanques sépticos en un 4% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Por otra parte, existen 9 casas, o sea un 13% de la totalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de los problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta: Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Formación de una Junta de Desarrollo.
- 2) Construcción de una cancha de deportes.
- 3) Instalación del teléfono público.
- 4) Necesidad de un servicio sistemático de salud rural.
- 5) Necesidad de un programa de nutrición infantil.
- 6) Necesidad de una biblioteca comunal.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Formar una junta de desarrollo comunal, 2) Construir la plaza de deportes. Para el segundo proyecto manifestaron que la comunidad daría apoyo en forma de mano de obra, materiales y actividades para conseguir dinero.

DISTRITO SAN JOSE

SAN JUANILLO.

Perfil Comunal:

Según el Censo de 1973, en San Juanillo viven 821 personas en 155 viviendas. De ellas, aproximadamente 369 viven en 69 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 452 viven en 86 casas dispersas.

Es una comunidad lineal, a lo largo de la carretera.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 137 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 300 y 499 habitantes, San Juanillo tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: Cañería: segunda prioridad. Electricidad: servicio adecuado. Calles Públicas: segunda prioridad y Servicios sanitarios: servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el Censo de 1973, 139 casas, o sea un 90% de la totalidad, tienen servicio de cañería pública y 2 casas tienen servicio de cañería privada, mientras que 14 casas, o sea un 9% de la totalidad, no disfrutan de este servicio. Suponiendo que las casas que tienen servicio de cañería, se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del municipio, y se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante 6 meses en el último año, y además dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación en muchas ocasiones.

La fuente de agua utilizada es un río o quebrada y no tiene caudal suficiente durante todo el año.

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible utilizando como fuente una naciente en Altura de Llano Bonito en Naranjo.

Según los informantes, no existe plan alguno para el mejoramiento del sistema de cañería, pero consideran la reconstrucción de dicho sistema como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra.

El sistema de electricidad:

Según el Censo de 1973, 82 casas, o sea un 53 % de la totalidad, tienen servicio de electricidad pública, mientras que 73 casas, o sea un 47% de la totalidad, no disfrutan de este servicio.

* Se estudiaron 97 comunidades en la I Etapa, 6 en la II Etapa y 34 en la III Etapa.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de electricidad se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Según los entrevistados casi todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pública es de una cooperativa. Sin embargo, San Juanillo no tiene servicio de alumbrado público.

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléctrica, y durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de mantenimiento.

Según los informantes, no existe plan alguno para la ampliación del sistema de electricidad pública y no mencionaron la electricidad como un problema de la comunidad.

Las Calles Públicas:

Las calles públicas en el centro de San Juanillo en su mayoría son de asfalto y su estado de mantenimiento lo consideran malo. Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento consideranlo malo.

Según el criterio de los informantes, no existe plan alguno para la reparación de las calles y no mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, Tanques Sépticos y Letrinas:

Según el Censo de 1973, en San Juanillo existen los siguientes tipos de servicios sanitarios: 112 letrinas en un 72% de las casas.

27 tanques sépticos en un 17% de las casas, y 1 servicio de otro tipo, no existiendo el servicio de alcantarillado. Por otra parte, existen 15 casas, o sea un 10% de la totalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de los problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta: Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Reconstrucción del sistema de cañería.
- 2) Mejoras en el edificio de la Guardia Rural y telégrafo.
- 3) Lastreo del camino de San José a la entrada de Cañuela.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son:

- 1) Reconstruir el sistema de cañería.
- 2) Lastrar el camino que va del centro de San José pasando por la plaza hasta la entrada de Cañuela.

Para ambos proyectos, expresaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de mano de obra.

BARRANCA

Perfil Comunal

Según el Censo de 1973, en Barranca viven 515 personas en 81 viviendas. De ellas aproximadamente 185 viven en 29 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 330 viven en 52 casas dispersas.

La comunidad consiste de un pequeño núcleo de casas y negocios con los al rededores dispersos.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 200 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 100 y 199 habitantes Barranca tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: Cañería: segunda prioridad. Electricidad: servicio adecuado. Calles públicas: segunda prioridad y servicios sanitarios: servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el Censo de 1973, 76 casas, o sea un 94% de la totalidad, tienen servicio de cañería pública y 3 casas o sea un 4% de la totalidad, tienen servicio de cañería privada, mientras que 2 casas no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de cañería se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante todo el último año. Además, dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación en muchas ocasiones. Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua pero no tienen caudal suficiente durante todo el año.

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible, utilizando como fuentes varias nacientes en Llano Bonito.

Según los informantes, no existe plan alguno para el mejoramiento del sistema de cañería, pero consideran la reparación de dicho sistema como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de materiales y financiamiento en parte.

El sistema de electricidad:

Según el Censo de 1973 en Barranca no hay servicio de electricidad pública de electricidad privada, ni de alumbrado público.

No obstante, según los entrevistados todas las casas disfrutan de este servicio. Los entrevistados manifestaron que la electricidad la vende el ICE a la Cooperativa, la cual administra y mantiene el servicio.

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléctrica, y en el último año no tuvieron que cortar o reducir el servicio por falta de combustible o agua, aunque sí por razones de mantenimiento en pocas ocasiones.

* Se estudiaron 86 comunidades en la I Etapa, 35 en la II Etapa y 79 en la III Etapa.

Según los informantes, no existe plan alguno para el mejoramiento del sistema de electricidad pública y no mencionaron la electricidad como un problema de la comunidad.

Las Calles P^úblicas:

Las calles p^úblicas en el centro de Barranca en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran regular. Asimismo las calles p^úblicas en los alrededores de esta comunidad en su mayoría son de tierra y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes, no existe plan alguno para la repa^ración de las calles y no mencionaron las calles p^úblicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, Tanques S^épticos y Letrinas.

Según el Censo de 1973, en Barranca existen los siguientes tipos de servicios sanitarios:

63 letrinas en un 78% de las casas y

15 tanques s^épticos en un 19% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Por otra parte, existen 3 casas, o sea un 3% de la totalidad, sin ning^{ún} tipo de servicio sanitario.

percepción de los problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta: Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados manifestaron lo siguiente:

- 1) Ampliar y reparar el sistema de cañería.
- 2) Falta de un oratorio
- 3) Necesidad de un campo de juegos en la escuela
- 4) Reparar en forma general caminos vecinales
- 5) Necesidad de dar información general sobre nutrición.
- 6) Instalar un servicio de autobuses.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son:

1) reparar el sistema de cañería. 2) Instalar servicio telefónico.

Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de materiales y financiamiento en parte.

FINCA CAÑUELA.

perfil Comunal:

Según el Censo de 1973, en Finca Cañuela viven 295 personas en 52 viviendas. De ellas aproximadamente 118 viven en 21 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 177 viven en 31 casas dispersas. Es una comunidad sin n^úcleo de negocios.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 200 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 100 y 199 habitantes Finca Cañuela tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: Cañería: segunda prioridad. Electricidad: primera prioridad. Calles Públicas: primera prioridad y servicios sanitarios: segunda prioridad.

El sistema de agua:

Según el Censo de 1973, 39 casas, o sea un 75% de la totalidad tienen servicio de cañería pública y 7 casas o sea un 14% de la totalidad, tienen servicio de cañería privada, mientras que 8 casas, o sea un 11% de la totalidad no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de cañería se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de viviendas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante 3 meses en el último año, y además dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación en muchas ocasiones.

Las fuentes de agua utilizadas son pozos, un río o quebrada y ojos de agua, pero no tienen caudal suficiente durante todo el año.

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible, utilizando como fuente una naciente en Llano Bonito.

Según los informantes, no existe plan alguno para la ampliación del sistema de cañería, pero consideran la reconstrucción del sistema de cañería como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra y financiamiento en parte.

El sistema de electricidad:

Según los entrevistados, en Finca Cañuela no hay servicio de electricidad pública, ni de alumbrado público. No obstante, según el Censo de 1973, 2 casas tienen servicio de electricidad privada.

Según los informantes, no existe plan alguno para la construcción del sistema de electricidad pública, pero mencionaron la falta de electricidad como un problema de la comunidad.

Las Calles Públicas:

Las calles públicas en el Centro de Finca Cañuela en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran malo. Asimismo las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de tierra y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes, no existe plan alguno para la reparación de las calles, pero mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

* Se estudiaron 86 comunidades en la I Etapa. 35 en la II Etapa y 79 en la III Etapa.

Alcantarillado, Tanques Sépticos y Letrinas:

Según el Censo de 1973, en Finca Cañuela existen los siguientes tipos de servicios sanitarios:

37 letrinas en un 71% de las casas y

3 tanques sépticos en un 6% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Por otra parte existen 12 casas, o sea un 23% de la totalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de los problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta: Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados manifestaron lo siguiente:

- 1) Mejorar el sistema de cañería.
- 2) Mejorar y lastrar el camino de carretera nacional (San Carlos) a Cañuela .
- 3) Instalar un Comedor Escolar.
- 4) Construir una plaza de deportes.
- 5) Instalar el sistema de electricidad.
- 6) Construir un Salón Comunal.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Reconstruir el sistema de cañería. 2) Mejorar el camino a Cañuela. Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de mano de obra y financiamiento.en parte. Para el segundo proyecto manifestaron que la comunidad daría apoyo en forma de financiamiento.

DISTRITO CIRRI SUR

CIRRI SUR.

Perfil Comunal:

Según el Censo de 1973, en Cirri Sur viven 757 personas en 127 viviendas. De ellas, aproximadamente 212 viven en 35 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 545 viven en 92 casas dispersas. Es una comunidad línical, a lo largo de la carretera.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 134 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 200 y 299 habitantes, Cirri Sur tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: Cañería: segunda prioridad. Electricidad: servicio adecuado. Calles públicas: segunda prioridad y servicios sanitarios: servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el censo de 1973, 113 casas, o sea un 89% de la totalidad, tienen servicio de cañería pública y 3 casas, o sea un 2% de la totalidad, tienen servicio de cañería privada, mientras que 11 casas, o sea un 9% de la totalidad no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de cañería se encuentran ubicadas en el centro, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Según los entrevistados el servicio a casas ha aumentado un poco en los últimos dos años y dicen que todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante 7 meses en el último año, y además dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación en muchas ocasiones.

La fuente de agua utilizada es un río, pero no tiene caudal suficiente durante todo el año.

Según los informantes, no existe plan alguno para el mejoramiento del sistema de cañería, pero consideran la construcción de un nuevo sistema de cañería como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra.

El sistema de electricidad:

Según el Censo de 1973, 46 casas, o sea un 36% de la totalidad, tienen servicio de electricidad pública y 1 casa tiene servicio de electricidad privada, mientras que 80 casas, o sea un 63% de la totalidad, no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de electricidad, se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

* Se estudiaron 89 comunidades en la I Etapa, 13 en la II Etapa y 32 en la III Etapa.

Según los entrevistados, casi todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pública es del ICE.

Sin embargo, Cirrí Sur no tiene servicio de alumbrado público.

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléctrica, y durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de mantenimiento.

Según los informantes, no existe plan alguno para la ampliación del sistema de electricidad pública, pero consideran la electrificación del Sector Norte de Cirrí como uno de los proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra.

Las calles públicas:

Las calles públicas en el centro de Cirrí Sur en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad en su mayoría son de tierra y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes no existe plan alguno para la reparación de las calles, y no mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas:

Según el Censo de 1973, en Cirrí Sur existen los siguientes tipos de servicios sanitarios: 107 letrinas en un 84% de las casas, y 6 tanques sépticos en un 5% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Por otra parte, existen 14 casas, o sea un 11% de la totalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta Cuáles son los proyectos, o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad ?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Construir un nuevo sistema de cañería
- 2) Electrificar el sector norte de Cirrí
- 3) Crear un centro de nutrición

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Construir un nuevo sistema de cañería, 2) Electrificar el sector norte de Cirrí.

Para ambos proyectos, expresaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de mano de obra.

CIRRI SUR

CIRRI NORTE-LLANO BONITO:

Perfil Comunal:

Según el censo de 1973, en Cirri Norte-Llano Bonito viven 426 personas en 78 viviendas, De ellas, aproximadamente 72 viven en 13 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 354 viven en 65 casas dispersas.;

Es una comunidad lineal, a lo largo de la carretera.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 220 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 0 y 99 habitantes, Cirri Norte-Llano Bonito tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: cañería, servicio adecuado; electricidad, servicio adecuado; calles públicas, segunda prioridad y servicios sanitarios, servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el censo de 1973, 54 casas, o sea un 69% de la totalidad tienen servicio de cañería pública y 15 casas, o sea un 19% de la totalidad, tienen servicio de cañería privada, mientras que 9 casas, o sea un 11% de la totalidad no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de cañería se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Según los entrevistados, todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio durante el último año por problemas de mantenimiento o reparación o por falta de agua.

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua, y tienen caudal suficiente durante todo el año.

Ellos no mencionaron el agua como un problema de la comunidad.

El sistema de electricidad:

Según el censo de 1973, 2 casas, o sea un 3% de la totalidad, tienen servicio de electricidad privada mientras que 76 casas, o sea un 97% de la totalidad, no disfrutan de este servicio.

No obstante, según los entrevistados, todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pública es de una cooperativa.

Sin embargo, Cirri Norte-Llano Bonito no tiene servicio de alumbrado público.

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléctrica, y, durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de mantenimiento.

* Se estudiaron 52 comunidades en la 1a. Etapa, 59 en la 2da. y 109 en la 3a. Etapa.

Ellos no mencionaron la electricidad como un problema de la comunidad.

Las calles públicas:

Las calles públicas en el centro de Cirrí Norte-Llano Bonito, en su mayoría son de asfalto y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes no existe plan alguno para la reparación de las calles, y no mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas:

Según el censo de 1973, en Cirrí Norte-Llano Bonito, existen los siguientes tipos de servicio sanitarios: 62 letrinas en un 80% de las casas, y 8 tanques sépticos en un 10% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Por otra parte, existen 8 casas, o sea un 10% de la totalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta Cuáles son los problemas más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Instalar un teléfono en el centro
- 2) Arreglar el camino a Bajo de Latas
- 3) Conseguir materiales para el Salón Comunal

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Ayudar por medio de instituciones y de Alcohólicos Anónimos en el problema de alcoholismo, 2) Lograr asesoramiento técnico y florestación para aumentar la producción.

Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría apoyo en forma general,

DISTRITO SAN JERONIMO

SAN JERONIMO:

Perfil Comunal:

Según el censo de 1973, en San Jerónimo viven 328 personas en 63 viviendas. Todas viven en una zona considerada como de alta concentración de viviendas.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 137 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 300 y 499 habitantes, San Jerónimo tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: cañería, segunda prioridad; electricidad, servicio adecuado; calles públicas, segunda prioridad y servicios sanitarios, servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el censo de 1973, 63 casas, o sea el 100% tienen servicio de cañería pública.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y no se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante el último año, pero dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación en muchas ocasiones.

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua, y tienen caudal suficiente durante todo el año.

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible, utilizando como fuente una naciente en Los Robles.

Según los informantes, existe un plan para hacer un nuevo tanque y cambiar algunos ramales, patrocinado por la comunidad y el Municipio.

Además, ellos consideran la reparación de este sistema como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra, materiales y financiamiento.

El sistema de electricidad:

Según el censo de 1973, 31 casas, o sea un 49% de la totalidad, tienen servicio de electricidad pública, mientras que 32 casas, o sea un 51% de la totalidad, no disfrutan de este servicio.

Según los entrevistados, casi todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pública es del ICE.

Sin embargo, San Jerónimo no tiene servicio de alumbrado público.

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléctrica y, durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de mantenimiento.

Según los informantes, no existe plan alguno para la ampliación del sis

* Se estudiaron 97 comunidades en la 1a. Etapa, 6 en la 2da. y 34 en la 3a. Etapa.

tema de electricidad pública, pero mencionaron la falta de alumbrado público, como un problema de la comunidad.

Las calles públicas:

Las calles públicas en el centro de San Jerónimo en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran regular.

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de tierra y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes existe un plan para asfaltar la calle principal y ampliarla, patrocinado por el MOPT y la Junta de Desarrollo Comunal.

Ellos no mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas:

Según el censo de 1973, en San Jerónimo existen los siguientes tipos de servicios sanitarios: 53 letrinas en un 92% de las casas, y 4 tanques sépticos en un 6% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Solo existe 1 casa sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Necesidad de alumbrado público
- 2) Instalar sistema telefónico
- 3) Construir centro de nutrición
- 4) Necesidad de un Kinder
- 5) Necesidad de impartir servicios de salud regularmente

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Reparar el sistema de cañería, 2) Reparar en forma general caminos vecinales.

Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de mano de obra, financiamiento y materiales, para el segundo proyecto manifestaron que la comunidad daría apoyo en forma de mano de obra, materiales y financiamiento en parte.

SAN JERONIMO

ROBLES:

Perfil Comunal:

Según el censo de 1973, en Robles viven 365 personas en 54 viviendas. De ellas aproximadamente 69 viven en 10 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 296 viven en 44 casas dispersas..

Es una comunidad sin núcleo de casas o negocios.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 220 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 0 y 99 habitantes, Robles tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: cañería, segunda prioridad; electricidad, primera prioridad; calles públicas, segunda prioridad y servicios sanitarios, servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el censo de 1973, 44 casas, o sea un 82% de la totalidad tienen servicio de cañería pública y 6 casas, o sea un 11% de la totalidad, tienen servicio de cañería privada, mientras que 4 casas, o sea un 7% de la totalidad no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicios de cañería se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Según los entrevistados solo algunas casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante 3 meses en el último año, y además, dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación en muchas ocasiones.

Las fuentes de agua utilizadas son un río o quebrada y ojos de agua, pero no tienen caudal suficiente durante todo el año.

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible, utilizando como fuente una naciente en Los Robles Norte.

Según los informantes, existe un plan para ampliar la cañería por medio de una nueva naciente, patrocinado por la Asociación de Desarrollo Comunal de San Jerónimo y esperan empezar a trabajar en este proyecto a fines de 1975.

Ellos no mencionaron el agua como un problema de la comunidad.

El sistema de electricidad:

Según los entrevistados, en Robles no hay servicio de electricidad pública, ni de alumbrado público.

No obstante, según el censo de 1973, 7 casas, o sea un 13% de la totalidad, tienen servicio de electricidad pública y 7 casas, o sea un 13% de la totalidad, tienen servicio de electricidad privada.

Según los informantes, no existe plan alguno para la construcción del sistema de electricidad pública, pero consideran la construcción de este sistema como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra y financiamiento.

Las calles públicas:

Las calles públicas en el centro de Robles en su mayoría son de ladrillo y su estado de mantenimiento lo consideran regular.

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de tierra y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes no existe plan alguno para la

* Se estudiaron 52 en la 1a. Etapa, 59 en la 2da. y 109 en la 3a. Etapa.

reparación de las calles, y no mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas:

Según el censo de 1973, en Robles existen los siguientes tipos de servicios sanitarios: 43 letrinas en un 80% de las casas, y 4 tanques sépticos en un 7% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Por otra parte, existen 7 casas, o sea un 13% de la totalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Instalar la electricidad
- 2) Construir un Salón Comunal
- 3) Establecer un servicio de bus
- 4) Construir un Centro de Nutrición o Comedor Escolar.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Instalar el sistema de electricidad, 2) Construir un Centro de Nutrición.

Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de mano de obra y financiamiento, para el segundo proyecto manifestaron que la comunidad daría apoyo en forma de mano de obra.

DISTRITO SAN JUAN

SAN JUAN:

Perfil Comunal:

Según el censo de 1973, en San Juan viven 1.158 personas en 195 viviendas. De ellas, aproximadamente 243 viven en 40 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 915 viven en 155 casas dispersas.

Es una comunidad sin núcleo de negocios.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 134 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 200 y 299 habitantes, San Juan tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: cañería, servicio adecuado; electricidad, servicio adecuado; calles públicas, segunda prioridad y servicios sanitarios, servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el censo de 1973, 187 casas, o sea un 96% de la totalidad tienen servicio de cañería pública y 1 casa tiene servicio de cañería privada, mientras que 7 casas, o sea un 4% de la totalidad no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicios de cañería se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y no se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante el último año, pero dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación en algunas ocasiones.

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua, y tienen caudal suficiente durante todo el año.

Según los informantes, no existe plan alguno para la ampliación del sistema de cañería, pero consideran la construcción de un nuevo sistema de cañería como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra.

El sistema de electricidad:

Según el censo de 1973, 111 casas, o sea un 57% de la totalidad, tienen servicio de electricidad pública y 11 casas, o sea un 6% de la totalidad, tienen servicio de electricidad privada, mientras que 73 casas, o sea, un 37% de la totalidad no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicio de electricidad se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pública

* Se estudiaron 89 en la 1a. Etapa, 13 en la 2da, y 32 en la 3a. Etapa.

es del ICE.

Sin embargo, San Juan no tiene servicio de alumbrado público.

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléctrica, y en el último año no tuvieron que cortar o reducir el servicio por falta de combustible o agua, aunque sí por razones de mantenimiento en pocas ocasiones.

Según los informantes, no existe plan alguno para la ampliación del sistema de electricidad pública, y no mencionaron la electricidad como un problema de la comunidad.

Las calles públicas:

Las calles públicas en el centro de San Juan en su mayoría son de as faltó y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes, no existe plan alguno para la reparación de las calles, y no mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas:

Según el censo de 1973, en San Juan existen los siguientes tipos de servicios sanitarios: 141 letrinas en un 72% de las casas, y 43 tanques sépticos en un 22% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Por otra parte, existen 11 casas, o sea un 6% de la totalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Construir una nueva cañería
- 2) Lastrar los caminos del distrito
- 3) Que entre la Unidad Sanitaria Móvil

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Construir una nueva cañería, 2) Lastrar todos los caminos del distrito.

Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de mano de obra, para el segundo proyecto manifestaron que la comunidad daría apoyo en forma de mano de obra y materiales.

SAN JUAN

BAJO CORRALES (CANDELARIA):

Perfil Comunal:

Según el censo de 1973, en Bajo Corrales, viven 677 personas en 114 viviendas. Todas viven en casas dispersas.

La comunidad consiste de un pequeño núcleo de negocios con los alrededores dispersos.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 220 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 0 y 99 habitantes, Bajo Corrales tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: cañería, servicio adecuado; electricidad, servicio adecuado, calles públicas, segunda prioridad y servicios sanitarios, servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el censo de 1973, 100 casas, o sea un 88% de la totalidad tienen servicio de cañería pública, mientras que 14 casas, o sea un 12% de la totalidad no disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio durante el último año por problemas de mantenimiento o reparación o por falta de agua.

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua, y tienen suficiente caudal durante todo el año.

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible, utilizando como fuente una naciente a unos 3 Km. al noroeste del lugar.

Según los informantes, no existe plan alguno para la ampliación del sistema de cañería, y no mencionaron el agua como un problema de la comunidad.

El sistema de electricidad:

Según el censo de 1973, 58 casas, o sea un 51% de la totalidad, tienen servicio de electricidad pública y 3 casas, o sea un 3% de la totalidad tienen servicio de electricidad privada, mientras que 53 casas, o sea un 46% de la totalidad, no disfrutan de este servicio.

Según los entrevistados, casi todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pública es del ICE.

Asimismo, Bajo Corrales tiene servicio de alumbrado público, pero solo en el centro de la comunidad.

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléctrica, y, durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de mantenimiento.

Según los informantes, existe un plan para electrificar las calles de la escuela, patrocinado por el ICE y la Asociación de Desarrollo Comunal, y esperan empezar a trabajar en este proyecto en 1976.

Ellos mencionaron la electricidad como un problema de la comunidad.

* Se estudiaron 52 en la 1a. Etapa, 59 en la 2da. y 109 en la 3a. Etapa.

Las calles públicas:

Las calles públicas en el centro de Bajo Corrales en su mayoría son de lastro y su estado de mantenimiento lo consideran regular.

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de tierra y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes no existe plan alguno para la reparación de las calles, y no mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas:

Según el censo de 1973, en Bajo Corrales, existen los siguientes tipos de servicios sanitarios: 79 letrinas en un 69% de las casas, 27 tanques sépticos en un 24% de las casas y 1 servicio de otro tipo, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Por otra parte, existen 7 casas, o sea un 6% de la totalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Construir una nueva plaza de deportes
- 2) Terminar la electrificación por parte del ICE
- 3) Establecer un comedor escolar
- 4) Construir viviendas a personas de escasos recursos económicos
- 5) Construir Salón Comunal
- 6) Terminar de construir la Iglesia.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Construir una nueva plaza de deportes, 2) Construir viviendas para personas pobres.

Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de mano de obra, para el segundo manifestaron que la comunidad daría apoyo en forma de mano de obra y financiamiento en parte.

SAN JUAN

CUEVA-SAN ANTONIO:

Perfil Comunal:

Según el censo de 1973, en Cueva-San Antonio, viven 662 personas en 105 viviendas. Todas viven en casas dispersas.

Es una comunidad sin núcleo de casas o negocios.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro estudio de 220 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 0 y 99 habitantes, Cueva San Antonio tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: cañería, servicio adecuado; electricidad, servicio adecuado; calles públicas, servicio adecuado y servicios sanitarios, servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el censo de 1973, 99 casas, o sea un 94% de la totalidad tienen servicio de cañería pública y 2 casas, tienen servicio de cañería privada, mientras que 4 casas, o sea un 4% de la totalidad no disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio durante el último año por problemas de mantenimiento o reparación o por falta de agua.

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua, y tienen caudal suficiente durante todo el año.

Ellos mencionaron la potabilidad del agua como un problema de la comunidad.

El sistema de electricidad:

Según el censo de 1973, 66 casas, o sea un 63% de la totalidad, tienen servicio de electricidad pública y 1 casa tiene servicio de electricidad privada, mientras que 38 casas, o sea un 36% de la totalidad, no disfrutan de este servicio.

Según los entrevistados, todas las casas disfrutan de este servicio.

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pública es del ICE.

Asimismo, Cueva-San Antonio, tiene servicio de alumbrado público, pero sólo en el centro de la comunidad.

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléctrica, y, durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de mantenimiento.

Ellos no mencionaron la electricidad como un problema de la comunidad.

Las calles públicas:

Las calles públicas en el centro de Cueva-San Antonio, en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran regular.

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de asfalto y su estado de mantenimiento lo consideran regular.

* Se estudiaron 52 comunidades en la 1a. Etapa, 59 en la 2da Etapa y 109 en la 3a. Etapa.

Según el criterio de los informantes, existe un plan para asfaltar la calle principal de la comunidad, patrocinado por la Asamblea Legislativa y el MOPT, y esperan empezar a trabajar en este proyecto en agosto de 1976.

Ellos no mencionaron las calles públicas como un problema de la comunidad.

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas:

Según el censo de 1973, en Cueva-San Antonio existen los siguientes tipos de servicios sanitarios: 88 letrinas en un 84% de las casas, y 13 tanques sépticos en un 12% de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Por otra parte, existen 4 casas, o sea un 4% de la totalidad, sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta Cuáles son los problemas más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron el siguiente:

- 1) Lograr que el agua de la cañería sea más potable.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Reparar el camino a Candelaria; 2) Construir un centro de salud y conseguir alimentación para el mismo.

Para ambos proyectos, expresaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de mano de obra.

DISTRITO ROSARIO

ROSARIO

Perfil Comunal:

Según el censo de 1973, en Rosario viven 701 personas en 101 viviendas. De ellas, aproximadamente 259 viven en 37 casas, en una zona considerada como de alta concentración de viviendas y 442 viven en 64 casas dispersas.

Es una comunidad lineal, a lo largo de la carretera.

Resumen de necesidades de servicios básicos:

En nuestro **estudio** de 134 comunidades* con una población, en la parte considerada como de alta concentración de casas, de entre 200 y 299 habitantes, Rosario tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación con las demás: cañería, servicio adecuado; electricidad, primera prioridad; calles públicas, primera prioridad; y servicios sanitarios, servicio adecuado.

El sistema de agua:

Según el censo de 1973, 92 casas, o sea un 91% de la totalidad tienen servicio de cañería pública y 5 casas, o sea un 5% de la totalidad, tienen servicio de cañería privada, mientras que 4 casas, o sea un 4% de la totalidad no disfrutan de este servicio.

Suponiendo que las casas que tienen servicios de cañería se encuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este servicio.

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Municipio, y no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio durante el último año por problemas de mantenimiento o reparación o por falta de agua.

Las fuentes de agua utilizadas son un río o quebrada y ojos de agua, y tienen caudal suficiente durante todo el año.

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la cantidad de agua disponible, utilizando como fuente una naciente en Cerro los Hornos.

Según los informantes, no existe plan alguno para la ampliación del sistema de cañería, y no mencionaron el agua como un problema de la comunidad.

El sistema de electricidad:

Según los informantes, en Rosario no hay servicio de electricidad pública, ni de alumbrado público.

No obstante, según el censo de 1973, 7 casas, o sea un 7% de la totalidad, tienen servicio de electricidad privada.

* Se estudiaron 89 en la 1a. Etapa, 13 en la 2da. y 32 en la 3a. Etapa.

Según los informantes, no existe plan alguno para la construcción del sistema de electricidad pública, pero consideran la construcción del sistema de electricidad pública como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra y financiamiento en parte.

Las calles públicas:

Las calles públicas en el centro de Rosario en su mayoría son de las tre y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en su mayoría son de tierra y su estado de mantenimiento lo consideran malo.

Según el criterio de los informantes no existe plan alguno para la reparación de las calles, pero consideran el lastrado permanente de las calles públicas como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra.

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas:

Según el censo de 1973, en Rosario existen los siguientes tipos de servicios sanitarios: 99 letrinas en un 98% de las casas, y 1 tanque séptico, no existiendo el servicio de alcantarillado.

Solo existe 1 casa sin ningún tipo de servicio sanitario.

Percepción de problemas de la comunidad:

Respondiendo a la pregunta Cuáles son los proyectos o mejoras más urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencionaron los siguientes:

- 1) Construcción del sistema de electricidad
- 2) Lastrado permanente de los caminos
- 3) Que entre la Unidad Sanitaria Móvil más a menudo

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta comunidad son: 1) Construir el sistema de electricidad, 2) Lastrar permanentemente los caminos.

Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría apoyo en forma de mano de obra y financiamiento en parte, y para el segundo proyecto manifestaron que la comunidad daría apoyo en forma de mano de obra.

edem.-

